

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa uszkodzeń posztormowych na Falochronie wschodnim w Morskim Porcie Rybackim w Mrzeżynie.

1. Wypełnienie ubytków w nawierzchni betonowej zaprawą cementowo polimerową. Wykruszenie nawierzchni betonowej falochronu w kilku miejscach o głębokości do 10 cm i powierzchni łącznej ~ 2,3 m².
2. Wypełnienie szczeliny o znacznej głębokości pomiędzy oczepem a nawierzchnią betonową falochronu w miejscu łączenia wyremontowanego Nabrzeża Odpraw Granicznych a nasadą Falochronu wschodniego. Szczelinę przed wypełnieniem należy szalować i uzbroić prętami stalowymi zakotwionymi w nawiercone w betonie otwory. Głębokość wypełnienia ~ 30 cm, powierzchnia ~ 0,7 m².
3. Należy stosować wypełnienie z zaprawy cementowo polimerowej odpornej na środowisko morskie.