




TABLICZKA ZMIAN


PRZEMKÓJ B - B





POZ. 18




POZ. 2




POZ. 5



POZ. 17



POZ. 1



Uwagi:

1. Krawędzie wężówek - poz. 7 - w rejonie spawania ukosować obustronnie na K.
2. Krawędzie ceownika - poz. 11 - w rejonie spawania ukosować jednostronnie.

[illegible]