

## Dostępność architektoniczna

Urząd Morski w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-206 Szczecin. Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

- stosowne oznakowanie,
- likwidację barier architektonicznych,
- likwidację barier komunikacyjnych,
- zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Do budynku prowadzi jedno **wejście dla interesantów** od placu Stefana Batorego 4. Do wejścia prowadzi podest schodowy zewnętrzny **z podjazdem przenośnym**, w celu pokonania bariery architektonicznej przez osobę niepełnosprawną z dyzfunkcją ruchową, należy użyć dzwonka powiadamiając służbę ochrony, która udzieli pomocy zamontuje w/w podjazd i udzieli niezbędnej pomocy. Drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe, pomalowane w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru elewacji.

Z poziomu wejścia na wysoki parter prowadzą schody, dla osób niepełnosprawnych z dyzfunkcją ruchową posiadamy na wyposażeniu platformę schodową, która pozwala przetransportować osoby wyposażone w wózek inwalidzki lub bez na wyższy poziom parteru. Chęć skorzystania z powyższego urządzenia należy zgłosić służbie ochrony budynku, będącej całodobowo na portierni.

Z poziomu parteru funkcjonują dwie **windy**, która dostosowane są do transportu osób z niepełnosprawnościami, windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz w panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille'a.

**Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku.**

Na parterze w pomieszczeniu ochrony budynku znajduje się automatyczny **defibrylator zewnętrzny**.

W budynku brak jest **toalety dla osób z niepełnosprawnościami**.

Przed budynkiem Urzędu od strony placu Stefana Batorego znajdują się **2 miejsca parkingowe** dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu wejścia prowadzącego do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść **z psem asystującym i psem przewodnikiem**.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

W budynku brak jest **pętli indukcyjnej**.

W budynku **nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a** poza dźwigami osobowymi.

W budynku **nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo** osoby niewidome i słabowidzące.